



A DEKRA Company

## Relatório de CheckAuto

Data e Hora: 19/01/2021 17:08:27

Consulta ID: 18614701

### Veículo

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Marca/Modelo: | HYUNDAI/IX35 B   | Cor:             | Prata           |
| Placa         | IXJ-XX19         | Ano Fab./Modelo: | 2015 / 2016     |
| Chassi:       | 95PJU8XXXXXXXXXX | Combustível:     | ALCOOL/GASOLINA |

### Ofertas em Leilão

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### Informações Estaduais

VEICULO ENCONTRADO

NADA CONSTA

### Registro de Acidentes

INSUMO DESCONTINUADO

**Importante:** A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações.

**Atenção:** Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.

Relatório de procedência, serve apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações pode ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "online" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.