

Data e Hora: 10/06/2021 17:14:35

Consulta ID: 19257728

Veículo

Marca/Modelo:	VW/POLO HL AD	Cor:	Vermelha
Placa	IYS-XX42	Ano Fab./Modelo:	2018 / 2019
Chassi:	9BWAH5XXXXXXXXX	Combustível:	ALCOOL/GASOLINA

Ofertas em Leilão

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações Estaduais

VEICULO ENCONTRADO

NADA CONSTA

Registro de Acidentes

INSUMO DESCONTINUADO

Importante: A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta à Bases Públicas e Privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações.

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas abaixo, com as do DETRAN ESTADUAL.

Relatório de procedência, serve apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações pode ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "online" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.